

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号824

発生場所

廊下

精神・意識障害の有無

無

リスク

C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク

発生場所（その他） -

発生内容の分類

転倒

関連したもの

点滴スタンド

発生内容

建物を繋ぐエクspanションに歩行中の患者の点滴スタンドがひかかり、転倒しそうになった。

概要

点滴スタンドを押しながら歩行していた患者が、点滴スタンドの車輪のエクspanションに引っ掛かり、バランスを崩した。一緒に歩いていたリハビリスタッフが患者を支えたため転倒には至らなかった。

要因

エクspanション部分を踏んだ時の沈み込みが大きい。

対策

対策を検討中

参照



対策を検討中のエクspanション