

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号826

発生場所

洗面所・浴室

精神・意識障害の有無

リスク

発生場所（その他） -

無

C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク

関連したもの

手すり

発生内容の分類

転倒

発生内容

シャワー浴後、脱衣所に出た際につかまる所がなく、壁と同色のキャスター付きの脱衣かごにつかまり尻もちをついた。

概要

地域包括ケア病棟入院中で、退院を間近に控えた91歳の女性。病棟でのシャワー浴を一人で行っていた。浴室から脱衣所に移動しようとした際に、つかまる所がなく、壁と脱衣かごの色が似ており、同色に見えたためか、キャスター付きの脱衣かごにつかまった。脱衣かごが移動したため、尻もちをついた。

要因

- ・シャワー室から、設置してある椅子までつかまる所がない
- ・脱衣所の壁と、脱衣かごが同じ色であった

対策

直ちに、脱衣所の手すりを設置するよう、部署長を通じ申請をした。

参照