

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号843

発生場所	-	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所（その他）洗濯室		不明	C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
関連したもの	洗濯乾燥機	発生内容の分類	
		転倒	

### 発生内容

洗濯乾燥機の転倒

### 概要

洗濯室の乾燥機から洗濯物を取ろうとした際、患者がふらつき乾燥機にぶら下がる形となり、固定金具が外れ、洗濯乾燥機が倒れ患者は壁と乾燥機の隙間にかろうじて座り込みけがはなかった。

### 要因

乾燥機の高さが高くものを取りづらい。患者には浮腫や腹水があり転倒リスクは高いが緩和病棟という背景もあり、患者の自律を尊重した。

### 対策

注意喚起の掲示、固定具の強化

### 参照