

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号852

発生場所	廊下	精神・意識障害の有無 無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク E. スタッフが作業する上での環境上のリスク
発生場所（その他）	水処理装置（軟水装置）		
関連したもの	機器	発生内容の分類 治療・処置、医療機器等	

### 発生内容

病棟内一般電源の停電

### 概要

新生児室、設置待機中の保育器が一般電源（白コンセント）に接続してあった。突然の電源供給停止により「無停電アラーム」が発生した。病棟内の他の一般電源を確認したところ、正常な電源状態であった。

### 要因

病棟エリア以外の病院設備（水処理装置）の機器の修理のために、修理機器の電源供給を停止させた。電源停止した供給ラインが同一系統の電源であったため、新生児室の一般電源も停止してしまった。

### 対策

一般電源の系統は、病棟内と病院設備（病棟外）を別にする。

### 参照