

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号854

発生場所	-	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所（その他）患者控え室		不明	C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
関連したもの	標識・表記	発生内容の分類	
		落下物	

### 発生内容

透析センター患者控室の壁の絵の落下

### 概要

訪問時に絵が壁紙とともに落下しているのを発見した。被害なし。

### 要因

絵の管理責任の所在が明確になっていないことと、絵の設置場所の把握ができていなかった。

### 対策

絵の下には患者がいない環境に整えること。  
絵を撤去する。

### 参照