

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例860

発生場所	階段	精神・意識障害の有無 不明	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）-			
関連したもの	階段の踊り場	発生内容の分類 衝突・接触	

発生内容

階段における患者・職員同士の衝突未遂について

概要

階段からフロアに出る際、お互いに死角となっていたため職員・患者が衝突しそうになった。

要因

相手が歩いてきても見えない。死角になってしまう。

対策

天井にミラーを設置し、歩いてくる人が見えるようにした。

参照