

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例861

発生場所	—	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）洗濯室		無	
関連したもの	車椅子	発生内容の分類 落下物	

発生内容

衣類乾燥機につかまって立ち上がった際に、乾燥機が倒れてきた

概要

車椅子使用の患者が洗濯室で衣類乾燥機につかまって立ち上がろうとした際に、乾燥機が倒れてきた。乾燥機は車椅子の患者が使用しやすいような高さに設置している。

要因

車椅子の患者が使用しやすいように低い高さに設置していたが、つかまって立ち上がることを想定していなかったため、固定はしていなかった。

対策

乾燥機に「つかまらないでください。倒れてくる危険があります」と注意喚起を貼り出した。乾燥機を倒れないように固定した。

参照



注意喚起