

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例866

発生場所	検査室・処置室	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）-		無	
関連したもの	ロッカー	発生内容の分類 転倒	

発生内容

放射線科更衣場でのロッカー転倒

概要

CT検査時に検査用衣に着替えていただくスペースで、患者の衣服・荷物を入れるための小ロッカーを設置していた。ロッカー前に置いた椅子に座っていた患者が、立ち上がり時にロッカーにつかまったところ、ロッカーが患者側に倒れ掛かった。ロッカーが軽かったため患者にけがはなかった。

要因

手荷物と上着程度の荷物が入られるロッカーで簡単に動かせるものだが、患者が立ち上がり時につかまることは想定されておらず、固定ができていなかった。空間はカーテンで目隠しできるようになっており、後ろ側はスライドドアであるため、壁への固定はできない。スペースの問題もあり、場所の変更は難しい。

対策

現在は、応急的にカーテンレールに固定し、転倒は防止できている。

参照