

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例890

発生場所	病室	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所（その他）		無	
関連したもの	ベッド	発生内容の分類	D.スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク E.スタッフが作業する上での環境上のリスク
		医療機器等	

発生内容

設備の破損

概要

病室内でポータブル撮影装置がギャジアップ用レバーに接触し、レバーの持ち手を破損させた。

要因

ベッド間隔が狭い。

対策

レバーを畳んでおくこととした。

参照