

事例898

発生場所

発生場所（その他）洗面所に設置してある乾燥機設置場

関連したもの手すり

精神・意識障害の有無

無

発生内容の分類

転倒

リスク

C.不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク

発生内容

洗面所に設置してある乾燥機から洗濯物を取り出す際に転倒し、クモ膜下出血を生じた

概要

患肢挙上・免荷の患者、車椅子移乗は自立していた。患者が車椅子から片足で立ち上がり、頭よりも上にある乾燥機に入っている洗濯物を取り出そうとした。立ち上がった際ふらついたが、つかまる場所がなかったため転倒した。近くを通った看護師が転倒に気づき車椅子に移乗した。頭部外傷あり、抗凝固剤内服もあったためCT施行。クモ膜下出血を認めたため脳神経外科にコンサルトし、保存的治療、経過観察となった。

要因

- ・乾燥機が高い位置に設置されている。
- ・手すり等つかまる場所がない。

対策

- ・現場の現状確認

参照