

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例900

発生場所

発生場所（その他）更衣室

関連したもの

車椅子、ドア、
棚、手すり、椅子

精神・意識障害の有無

不明

発生内容の分類

転倒

リスク

C.不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク

E.スタッフが作業する上での環境上のリスク

発生内容

更衣室における転倒による頭部外傷

概要

家人付き添いにてMRI検査に来院した。検査前は家人の介助で検査着に更衣したが、検査後は家人の介助なく更衣していた。更衣時に転倒し、更衣室のドアノブで頭部打撲した。

要因

車椅子利用のままで入ることが出来ない。更衣室が狭い。手すりがない。丸椅子を使用していた。

対策

ロッカーのサイズを縮小サイズに変更し設置場所のレイアウトを変更した。レイアウトを変更したことで車椅子の状態で入れるようになった。丸椅子から背もたれ・肘置きのある椅子に変更し、更衣室内にL字の手すりを付けた。

参照