

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例901

発生場所

発生場所（その他）

関連したもの

カーテン

精神・意識障害の有無

無

発生内容の分類

転倒

リスク

A. 患者による使い方・置き方のリスク
C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク

発生内容

個室内シャワー・トイレ室において、患者がシャワーカーテンを壁と誤認し、もたれかかり転倒

概要

当院の個室には、シャワーとトイレが一室となった設備を設置している。シャワーとトイレの間は白色のシャワーカーテンで仕切られている。患者（72歳男性）は4人部屋から個室に移動した初日の夕食後に、カーテンを壁と勘違いし、もたれかかったところ、シャワー室側に転倒した旨を、翌朝の巡視時に看護師に報告された。転倒時は、膝と手をつくように四つん這いの状態になった。日常生活行動は自立しており、特に転倒リスクが高い状態ではなかった。

要因

シャワーカーテンの色が白く、壁と誤認されやすい。

対策

清掃時はカーテン位置を半分開けた状態にしておき、壁ではないことが視認できるようにした。

参照