

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例903

|            |    |            |                          |
|------------|----|------------|--------------------------|
| 発生場所       | 病室 | 精神・意識障害の有無 | リスク                      |
| 発生場所 (その他) |    |            |                          |
| 関連したもの     | 窓  | 発生内容の分類    | C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク |
|            |    | 自傷         |                          |

|      |           |
|------|-----------|
| 発生内容 | 保護室での自傷行為 |
|------|-----------|

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 概要 | 窓枠に登り、後方に倒れ後頭部を強打させた。 |
|----|-----------------------|

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 要因 | 窓枠に登ることができる構造だった（手と足をかけられる）。 |
|----|------------------------------|

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 対策 | 窓枠（手と足）にカバーを付け、登れないようにする。 |
|----|---------------------------|

|    |  |
|----|--|
| 参照 |  |
|----|--|