

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例906

発生場所

発生場所（その他）

関連したもの

段差

精神・意識障害の有無

無

発生内容の分類

衝突・接触

リスク

D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
E. スタッフが作業する上での環境上のリスク

発生内容

段差昇降動作による下肢のスキんテア

概要

101才の女性にリハビリ介入していた。家人から「自宅には30cmの段差がある」と情報を得た。評価目的に平行棒内の段差昇降を行った。リハビリが終了し、「段差で下肢をぶつけた」という患者の訴えで確認すると1cm×1.5cmの表皮剥離があった。

要因

昇降器具には低階段と高階段があり、「自宅に30cmの段差」の情報により高階段昇降を開始した。低階段から開始すべきであった。

対策

看護部全体に周知し、支柱棒の選択ルールを統一した。

参照



低階段と高階段が両側にある訓練機