

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例908

発生場所 エレベーター

精神・意識障害の有無

リスク

発生場所（その他）

無

C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク

関連したもの 歩行器

発生内容の分類

転倒

発生内容

エレベーターの隙間に歩行器の車輪が挟まり転倒

概要

エレベーターから降りる際、歩行器を使用している患者が、籠の入り口の金属部分を乗り越えようと勢いよく歩き出したところ、歩行器の前輪2個がエレベーターとフロアの間にはまり込み、勢いのまま歩行器ごと前方へ転倒した。

要因

エレベーターが古いタイプで、籠とフロアの上に3cmの隙間がある。歩行器の車輪幅は2.5cmと狭いものが使用されている。

対策

エレベーター・歩行器どちらも対策は困難のため、エレベーター内に注意喚起の表示をした。

参照