

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例909

発生場所 トイレ

精神・意識障害の有無

リスク

発生場所（その他）

無

C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク

関連したもの 床

発生内容の分類

転倒

発生内容

トイレで転倒して大腿骨インプラント骨折を生じた

概要

トイレの床が前に使用した患者の手洗い後、水はねで濡れたままとなっており、患者がトイレ内の移動中に転倒してしまった。

要因

ペーパーホルダーの位置が高いため、ペーパータオルを取るまでに濡れた手から水が床に垂れる。
手洗いの水道の水圧が高く、手洗い中に水がはねて床にこぼれる。

対策

ペーパータオルの位置の変更
手洗い水道の水圧の調整

参照