

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例913

発生場所 病室

精神・意識障害の有無

リスク

発生場所（その他）

無

A. 患者による使い方・置き方のリスク
B. 物の性能のリスク
C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク

関連したもの 窓

発生内容の分類

衝突・接触

発生内容

病室の窓サッシに頭をぶつけたことによる外傷

概要

当院では個室の窓際にソファが設置されている。小児科入院患者がソファに座ろうとしたところ後方に倒れ、後頭部を窓のサッシにぶつけ切創した。ステープラで1針縫合した。

要因

窓サッシの縁が角になっている箇所がある。

対策

角の部分にクッション材を取り付けた。

参照



もともとの窓サッシ



クッション材を付けた

