

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例923

発生場所	病室	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所（その他）		無	
関連したもの	点滴スタンド	発生内容の分類	C.不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク、D.スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
		転落	

発生内容

輸液ポンプのアラームが鳴り訪室すると患者が転倒していた

概要

アラームが鳴ったため訪室すると、患者がベッドサイドに倒れているところを発見。ベッド柵は三点にしていたが、二点柵側に倒れていた。膀胱留置カテーテルは抜去なし、センサーはクリップが開いた状態で衣服から外れていた。柵を乗り越えて転落した可能性あり、CT、レントゲン施行。骨折なし。

要因

水が飲みたかったと訴えあり、水を取ろうとしてバランスを崩し転落した。転落により、輸液ポンプのアラームが鳴った。

対策

手の届くところに物を配置する。
センサーの外れがないか確認する。

参照